









Vista da via Arquà lato sx	Vista da via Arquà lato dx
	
Vista frontale facciata su via Arquà	Vista frontale portone di ingresso
	
Androne visto dall'interno	Vista frontale unità oggetto di pignoramento
	




Entrata unità immobiliare	Vista cortile
	
Vista sx unità oggetto di pignoramento	Vista dx unità oggetto di pignoramento
	
Facciata interna condominio	Facciata interna condominio
	



Androne edificio visto dall'interno	Dettaglio corpo scala edificio
	
Particolare degrado facciata unità stimata	Ingresso unità oggetto di stima
	
Porta di ingresso unità oggetto di stima	Soppalchi unità oggetto di stima
	





Estradossso soppalco 2	Dettaglio radiatore
	
Bagno lato sinistro	Bagno lato destro
	
Particolare rivestimento bagno	Dettaglio pavimentazione unità
	



