

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 435/2021

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Idamaria Chieffo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO: unità immobiliare in Cassina De' Pecchi (Mi)

Via Napoli n. 49-51



Fotografia n. 1 – Vista del cancello pedonale di ingresso (lato destro) al Condominio di Via Napoli n. 49 – Cassina de' Pecchi (Mi), dove si trova l'appartamento oggetto della procedura





Fotografia n. 2 – Vista del cancello pedonale e del cancello carroia, attualmente non in uso, su Via Napoli n. 51 – Cassina de' Pecchi (Mi)




Fotografia n. 3 – Vista del cancello carroia elettrico, attualmente in uso, su Via Bergamo - Cassina de' Pecchi (Mi)






Fotografie n. 4/5 – Vista dell'edificio Scala A del Condominio di Via Napoli n. 49 - Cassina de' Pecchi (Mi), dove si trova l'appartamento oggetto della procedura (piano secondo), con particolare a sinistra della loggia, a servizio del locale camera, e a destra del serramento del locale bagno





Fotografia n. 6 – Vista del cortile interno, con particolare del cancello pedonale di ingresso al Condominio di Via Napoli n. 49 – Cassina de' Pecchi (lato sinistro)



Fotografia n. 7 – Particolare del citofono in corrispondenza del cancello pedonale di ingresso al Condominio di Via Napoli n. 49 - Cassina de' Pecchi (Mi), dove compaiono i nominativi delle debentrici






Fotografia n. 8 – Particolare delle cassette delle lettere in corrispondenza del cancello pedonale di ingresso al Condominio di Via Napoli n. 49 - Cassina de' Pecchi (Mi), dove non compaiono i nominativi delle debtrici




Fotografia n. 9 – Vista del portone di ingresso all'edificio Scala A, dove si trova l'appartamento oggetto della procedura al piano secondo





Fotografia n. 10 – Particolare del citofono in corrispondenza del portone di ingresso all'edificio Scala A, dove compaiono i nominativi dei genitori delle debitrici





Fotografia n. 11 – Vista del portone e dell'atrio di ingresso dell'edificio Scala A






Fotografie n. 12/13 – Viste del corpo scale privo di ascensore





Fotografia n. 14 – Vista del pianerottolo del piano secondo e della porta di ingresso all'appartamento oggetto della procedura




Fotografia n. 15 – Vista dell'ingresso all'appartamento





Fotografia n. 16 – Vista dell'ingresso e dell'angolo cottura



Fotografia n. 17 – Vista del locale soggiorno/pranzo con angolo cottura






Fotografie n. 18/19 – Vista dell'angolo cottura con particolare della caldaia autonoma a gas





Fotografie n. 20/21 – Viste dell'esterno e dell'interno del nuovo locale realizzato di fronte all'angolo cottura






Fotografia n. 22 – Vista dell'interno del nuovo locale realizzato



Fotografia n. 23 – Vista del locale soggiorno/pranzo





Fotografie n. 24/25 – Viste del locale soggiorno/pranzo con particolare delle porte di ingresso al locale bagno e al locale camera






Fotografie n. 26/27 – Viste del locale camera





Fotografie n. 28/29 – Viste della loggia a servizio del locale camera






Fotografie n. 30/31 – Viste del locale bagno





Fotografia n. 32 – Vista del locale bagno, con particolare della canalina esterna dell'impianto di condizionamento



Fotografia n. 33 – Vista del corsello di accesso ai boxes al piano seminterrato e dell'esterno del box oggetto della procedura - il terzo a sinistra, scendendo dalla rampa






Fotografie n. 34/35 – Viste dell'esterno e dell'interno del box ad uso autorimessa, con particolare sul fondo dell'unica porta di accesso al vano di cantina, entrambi oggetto della procedura






Fotografia n. 36 – Vista dal vano di cantina del box ad uso autorimessa, con il ribassamento in corrispondenza dell'ingresso




Fotografia n. 37 – Vista del vano di cantina






Fotografie n. 38/39 – Viste del vano di cantina





Fotografie n. 40/41 – Viste del vano di cantina, con particolare dell'area sottostante al pianerottolo del vano scale comune, e del serramento





Fotografia n. 42 – Vista del cancelletto pedonale, del cortile comune e del serramento (a destra) del locale cantina

