



Foto 1.

Vicolo delle Balze dall'imbocco da Piazza Cavour.

La freccia indica l'immobile oggetto di procedura.



Foto 2.

Vicolo delle Balze nr 6.

La linea rossa delimita il prospetto dell'immobile.

In basso il portone di ingresso.



Foto 3.

Vicolo delle Balze nr  
6.

Portone di ingresso  
all'immobile oggetto  
di procedura.



Foto 4.

Rampa di accesso al  
primo piano.

Sullo sfondo la scala  
di accesso al secondo  
piano.



Foto 5.

Piano 1 – Vano V1.

Il vano V1 è stato utilizzato come cucina.



Foto 6.

Piano 1 – Vano V1.

Travi di sostegno del solaio piano 2.

Muro danneggiato da lavori eseguiti nell'immobile limitrofo.

Sono visibili le travi di acciaio.



Foto 7.

Piano 1 – Vano V1.

Particolare del solaio di sostegno del solaio piano 2.




Foto 8.

Piano 1 – Vano V1.

Scala di collegamento al Piano 2.

Si affaccia a vista sul vano V1.



Foto 9.

Particolare della  
scala di accesso al  
Piano 2.



Foto 10.

Particolare del  
tramezzo vano V2  
visto dalla scala di  
accesso al Piano 2.



Foto 11.  
Interno vano V2.




Foto 12.  
Particolare infisso  
vano V2.



Foto 13.

Vano S1, utilizzato come bagno.

Anche in questo vano sono evidenti danni dai lavori eseguiti nell'immobile limitrofo.

Il bagno è privo di sanitari.



Foto 14.

Vano della scala (rimossa) di collegamento tra piano 2 e Piano 3.

A lato è visibile il corrimano.



Foto 15.

Piano 3 balcone su  
vicolo delle Balze.

Vista verso la Valle  
di Bagnoregio.



Foto 16.

Piano 3 balcone su  
vicolo delle Balze.

Vista verso Piazza  
Cavour.



Foto 17.  
Piano 3 vano V3.  
Solaio di copertura.



Foto 18.  
Piano 3 vano V3.  
Interno vano.  
Porta finestra su  
balcone.



Foto 19.  
Piano 3 vano V4.



Foto 20.  
Piano 3 vano S2.  
Bagno privo di  
sanitari.



Foto 21.

Stato impianto elettrico.



Foto 22.

Stato impianto elettrico.

Predisposizione quadro.