

Servizio Tecnico
Dott. Ingegner **Vincenzo MIRAGLIA**
Via Libertà, 203/B - Palermo
Tel. (091) 61250645 - 0337/961986
Città di Terracina, 31/06/2001

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZ. ESECUZIONI

Causa n. 707 R.G. del 1991

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Per le difendenti: B.D.S., [REDACTED] Cassa Ris. ed Art. Monreale

Parte Convenuta: [REDACTED]

Giudice Dr. Guido Istrino

A STE
GIUDIZIARIE.it

I

RELAZIONE

Di Consulenza Técnicá di Ufficio prodotta dallo Ing. Vincenzo Miraglia con riferimento alla causa Esecuzione Immobiliare promossa da Banco di Sicilia contro [REDACTED] per mandato conferito dal Sig. G.E.S. Dott. Guido Librino.

CAP I - MANDATO DI CONSULENZA



Con riferimento alla succitata causa, il G.E.S., in data 25/01/1994, nominava il sottoscritto Ing. Vincenzo Miraglia al fine di procedere alla valutazione degli immobili di proprietà dei Sig.ri [REDACTED]

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Miraglia prestò il giuramento di fide dopo avere accettato l'incarico che si articola come segue:

- Determinare il prezzo base d'asta degli immobili,
- Accertare eventuali irregolarità sotto il profilo urbanistico, indicando in caso affermativo, il costo approssimativo dell'obbligazione che l'aggiudicatario verrebbe a sostenere nel caso intendesse avvalersi delle apposite previsioni in tal senso della legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAP II - IMMOBILI OGGETTO DELLA STIMA

Dagli incartamenti processuali si evince che gli immobili oggetto dell'estimo sono costituiti da unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Palermo (Brancaccio) Via BR 13



Ing. Vincenzo Miraglia
[Signature]





(oggi via Maione da Bari) ai nn. 9, 11, 13, 15, 17, 19. Costituito da tre edifici denominati A, B, C e precisamente :

A) La fila dei cinque Box del corpo basso sito al piano terra a sinistra guardando il prospetto del fabbricato indicati dal n. 1 al 5 nella denunzia catastale.

B) n. 3 vani siti al piano cantinato dell'edificio con ingresso dallo scivolo sito in via BR 13 al civ. 17.

Tutti i sopra citati immobili sono in proprietà della [redacted]

CAP III - OPERAZIONI DI SOPRALEUOGO

Successivamente, dopo avere reperito la necessaria documentazione catastale, mi sono recato presso i predetti immobili allo scopo di rilevarne la consistenza e le condizioni. Ivi, alla presenza del Sig. [redacted] si è provveduto alla misurazione dei locali ed al rilievo delle loro condizioni. Venne anche realizzata una documentazione fotografica dei su citati locali che alla presente relazione si allega.

CAP IIII - DESCRIZIONE E STATO DEGLI IMMOBILI


Gli immobili in considerazione sono siti in via Maione da Bari (ex via BR 13), una traversa a fondo cioco di via Brancaccio, la zona di ubicazione presenta caratteristiche prettamente abitative. Essa è periferica, di tipo popolare, e mostra i segni di un certo degrado. L'intero edificio, di cui gli immobili in considerazione sono parte, venne catastato nel 1980, pertanto la sua vetustà ammonta a circa anni 14.

Ing. Vincenzo Milaglio
[Signature]



Locali Box

I box in considerazione si trovano alloggiati in un corpo basso situato all'interno di un cortile condominiale separato dal corpo principale dell'edificio da uno scivolo che adduce al piano sotterraneo dello stesso (Cfr. planimetria allegata). Tale cortile è recintato con una cancellata in ferro e ad esso si accede, da via Mazione da Bari (ex via BR 13) tramite un cancello contraddistinto dal civ. n. 19. Il sopra citato cortile si presenta non pavimentato ed ingombro di carcasse di auto e vari rottami (Cfr. documentazione fotografica). Il corpo basso in considerazione è realizzato in cemento armato ed appare esternamente in buone condizioni di conservazione. In particolare non si notano segni che possano fare pensare a cedimenti o lesioni strutturali. I cinque box in oggetto occupano interamente il citato corpo basso, essi non sono contraddistinti da alcun numero di interno e ad essi ci si riferirà secondo la numerazione riportata nella allegata planimetria. Detti box prospettano direttamente sul cortile condominiale. Gli accessi sono chiusi da saracinesche ribaltabili che appaiono in discreto stato di conservazione e funzionamento, pur se abbisognevoli di una ritinteggiatura. La pavimentazione è realizzata in battuto di cemento ed appare in normali condizioni di conservazione. Le pareti ed i soffitti, dell'altezza di mt. 2,00, sono pitturati. Si nota la presenza di rilevanti infiltrazioni di acque piovane, con abbondante formazione di


Ing. Vincenzo Minoglia



muffe oscure, a carico dei soffitti. Tali infiltrazioni hanno finito per interessare anche le pareti che appaiono parimenti ammuffite. Fanno eccezione i box n. 5 e 6 nei quali le dette infiltrazioni appaiono di entità modesta e, conseguentemente, non si nota la formazione di muffe. Lo stato complessivo dei box in considerazione non può che giudicarsi mediocre per quelli identificati dai nn. 1, 2, 3, 4 e discreto per quelli identificati dai nn. 5 e 6. Si rileva che i box nn. 1 e 2 vengono accorpati mediante la demolizione, o la mancata costruzione, del divisorio, e costituiscono un unico ambiente munito di due accessi. Data la tipologia e destinazione di uso, i detti box non risultano dotati di alcun tipo di servizio. È presente un limitato impianto elettrico, a scopo soprattutto di illuminazione, non attivato essendo mancante l'allacciamento alla rete. Stante le rilevanti infiltrazioni di umidità, la funzionalità e la sicurezza di tale impianto appaiono quanto meno dubbie. I detti box sono catastati alla partita n. 195884 NCEU intestata [REDACTED] fig. 76 n. 605 , Cat. C/6, zc. 2 cl. 7, consistenza e RC. :



- Sub 1 : mq. 10,00, RC L. 48.000
- Sub 2 : mq. 20,00, RC L. 96.000
- Sub 3 : mq. 18,00, RC L. 86.400
- Sub 4 : mq. 17,00, RC L. 81.600
- Sub 5 : mq. 15,00, RC L. 72.000

Come sopra detto i box sub 1 e sub 2 vengono accorpati a for-

Vincenzo Miraglio
leg. 9/1



Dott. Ing. Vincenzo Minoglio
Via Libertà 207/8 - Tel. 095 54 51 Palermo



Palermo

mare una unica unità munita di due accessi indipendenti.

Dalle misurazioni effettuate si evincono le sotto riportate superfici effettive:

box 1 e 2 accoppiati mq. 33,96

box 3 mq. 19,26

box 4 mq. 17,20

box 5 mq. 15,13

L'intero corpo basso confina con la via Maione da Bari ed area condominiale

Locali cantinati

Tali locali sono ubicati nel piano interrato dell'edificio. Tale piano non si presenta effettivamente sotterraneo, in quanto separato dal circostante terreno da una intercapedine, della larghezza di circa mt. 1,00, corrente lungo il prospetto principale dell'edificio. In tale intercapedine si aprono alcune finestre che forniscono luce ai locali che con essa confinano. A tale piano cantinato si accede mediante uno scivolo in battuto di cemento che corre lungo il prospetto laterale dell'edificio e lo separa dall'area condominiale di cui si disse in relazione ai box. L'accesso a tale scivolo avviene da via Maione da Bari tramite un cancello in ferro contraddistinto dal civ. n. 17. Il detto scivolo termina con una piazzola da cui si diparte un corridoio condominiale che adduce ai singoli cantinati. Il tutto appare in ottime condizioni di conservazione e manutenzione (Cfr. documentazione fotografica). I

Ing. Vincenzo Minoglio
[Handwritten signature]





locali in considerazione sono siti nelle immediate vicinanze dell'inizio del corridoio condominiale. Sono catastati alla part. n. 155&84-NCEU intestata [REDACTED] ZC82.clin.7. Si rileva inoltre, dal certificato catastale, che tali immobili vennero interessati, nell'anno 1981, dalle mutazioni di cui ai nn. 5327, 5328, 5329. Dette mutazioni consistettero in frazionamenti e fusioni, talché, in definitiva, i tre iniziali locali vennero ridotti agli attuali due la cui planimetria si allega alla presente relazione. Tali locali verranno identificati mediante i numeri indicati in pianta.

locale cantinato 1

Stando a quanto affermato dal Sig. [REDACTED] le pareti divisorie tra i locali derivanti dai citati frazionamenti non vennero mai realizzate dal costruttore. Pertanto esiste constatato un unico grande ambiente pilastato sito all'inizio del detto corridoio condominiale. La pavimentazione è costituita da sottofondo di cemento grezzo che appare in buona condizione di manutenzione. Le pareti ed il soffitto, dell'altezza di circa mt. 3,20, appaiono intonacate allo stato grezzo. Il soffitto appare interessato dal passaggio di alcune tubazioni relative ai servizi condominiali. Alcune finestrelle aperte a livello del terreno lungo i prospetti laterale e frontale dell'edificio forniscono la illuminazione. Originariamente tale locale possedeva due accessi dal corridoio condominiale. Il

Sig. [REDACTED] stando a quanto verbalmente affermato, prov-

Vincenzo Miloglio
log. *[Signature]*





vide a chiuderne uno ed a fornire il rimanente di saracinesca in metallo (Cfr. planimetria e documentazione fotografica). Tale saracinesca appare in ottime condizioni ed ancora non verniciata, il che fa presupporre che tale installazione sia relativamente recente. Il locale appare sfornito di qualunque servizio e dotato di un piccolo impianto elettrico ad uso essenzialmente di illuminazione. Lo stato complessivo del detto locale, tenuto anche conto della sua destinazione di uso, appare senz'altro buono. Dalle misurazioni effettuate si evince che la superficie complessiva del locale ammonta a mq. 88,74. Confina con lo scivolo, corridoio condominiale, adiacente locale dello stesso Sig. [REDACTED] proprietà aliena ed intercapedine frontale dell'edificio.

Locale cantinato 2

Consta di un unico ambiente non pilastrato sito di fianco al precedente. La pavimentazione è costituita da sottosuolo di cemento grezzo che appare in buone condizioni di manutenzione. Le pareti ed il soffitto, dell'altezza di circa mt. 3,20, appaiono intonacate allo stato grezzo. Il soffitto appare interessato dal passaggio di alcune tubazioni relative ai servizi condominiali. Trattandosi di locale interno non presenta finestre per l'illuminazione naturale. Il Sig. [REDACTED] stando a quanto verbalmente affermato, provvide a fornire l'accesso di saracinesca in metallo (Cfr. planimetria e documentazione fotografica). Tale saracinesca appare in ottime condizioni ed

log. Vincenzo Miroglio





ancora non verniciata, il che fa presupporre che tale installazione sia relativamente recente. Il locale appare sfornito di qualunque servizio e dotato di un piccolo impianto elettrico ad uso essenzialmente di illuminazione. Lo stato complessivo del detto locale, tenuto anche conto della sua destinazione di uso, appare senzaltro buono. Dalle misurazioni effettuate si evince che la superficie complessiva del locale ammonta a mq. 14,30. Confina con corridoio condominiale, adiacente locale dello stesso Sig. [REDACTED] e proprietà aliena.


CAP. IV - CRITERIO DI STIMA

Considerando la tipologia della zona di ubicazione (abitativa di tipo popolare) ed il fatto che gli immobili in considerazione sono accessibili solo attraverso aree condominiali di uso comune recintate o chiuse da cancello, l'unico utilizzo prevedibile per gli stessi è quello di box per auto o deposito di materiali. Inoltre la strada di ubicazione è interna rispetto la via principale (via Brancaccio) e destinata principalmente al servizio delle unità abitative che su di essa prospettano. Ciò comporta facile possibilità di parcheggio sulla pubblica via ed una conseguente minore appetibilità commerciale degli immobili in oggetto al fine del ricovero degli automezzai. Per quanto riguarda il loro possibile utilizzo quali magazzini di deposito, la zona di ubicazione non è interessata dalla presenza di grandi o medie attività commerciali ed artigianali il che ne limita l'appetibilità anche sotto

leg. Vincenzo Miraglia



Dott. Ing. Vincenzo Miraglia
Via Libertà, 210 - Tel. 095/6145 - Palermo
Soc. Albo n. 2500



questo profilo. Si reputa pertanto di valutare i locali in oggetto considerandone la destinazione di uso quale ricovero per autoveicoli (box).

CAP V - STIMA DEGLI IMMOBILI

Il criterio estimativo che si reputa il più adatto è quello sintetico comparativo. Basato cioè sulla determinazione, a mezzo di opportune indagini di mercato, del prezzo di vendita medio per mq dei fabbricati nella zona di interesse. Applicando a tali prezzi dei coefficienti correttivi che tengono conto della effettiva situazione dell'immobile (destinazione d'uso, vetustà, condizioni etc.), si può pervenire ad una valida approssimazione del valore di mercato dell'immobile stesso. Dalle indagini svolte, integrate dal raffronto con i dati riportati su pubblicazioni specializzate, si desume che tale prezzo di vendita medio, riferito a fabbricati per uso abitativo di nuova o recente costruzione, di tipologia media e non locati siti nella zona di interesse è di circa L./mq. 1.900.000 circa. Si considerano inoltre i seguenti coefficienti correttivi :

| | |
|-----------------------------|------|
| - Destinazione di uso (box) | 0,65 |
| - Vetustà (14 anni) | |
| o stato (buono) | 0,75 |
| - Vetustà (14 anni) | |
| o stato (mediocre) | 0,70 |

Box nn. 1 e 2 accorpati

Vincenzo Miraglia
Dott.





Superficie totale = mq. 33,96

coeff. correttivo 0,65 X 0,70 = 0,455

mq. 33,96 X L./mq 1.900.000 X 0,455 =L. 29.358.420

ed in cifra tonda L. 29.350.000 . Diconsi lire ventinovemilioni-
nitrecentocinquantanila.

L. 29.350.000

Box n. 3

Superficie totale = mq. 19,26

coeff. correttivo 0,65 X 0,70 = 0,455

mq. 19,26 X L./mq 1.900.000 X 0,455 =L. 16.650.270

ed in cifra tonda L. 16.650.000 . Diconsi lire sedicimilioni-
seicentocinquantanila.

Box n. 4

Superficie totale = mq. 17,20

coeff. correttivo 0,65 X 0,75 = 0,487

mq. 17,20 X L./mq 1.900.000 X 0,487 =L. 15.931.500

ed in cifra tonda L. 15.900.000 . Diconsi lire quindicimilioni-
novecentomila.

Box n. 5

Superficie totale = mq. 15,13

coeff. correttivo 0,65 X 0,75 = 0,487

mq. 15,13 X L./mq 1.900.000 X 0,487 =L. 14.014.162

ed in cifra tonda L. 14.000.000 . Diconsi lire quattordicimili-
oni.

Cantinato n. 1

Ing. Vincenzo Miraglia
V. Miraglia





Superficie totale = mq. 88,74

coeff. correttivo 0,65 X 0,75 = 0,487

mq. 88,74 X L./mq 1.900.000 X 0,487 = L. 82.111.122

ed in cifra tonda L. 82.100.000 . Diconsi lire ottantaduemila
lioni e centomila

Cantinato n. 2

Superficie totale = mq. 14,30

coeff. correttivo 0,65 X 0,75 = 0,487

mq. 14,30 X L./mq 1.900.000 X 0,487 = L. 13.231.790

ed in cifra tonda L. 13.200.000 . Diconsi lire tredicimilioni-
diecentomila

CAP. VI - SITUAZIONE URBANISTICA DEGLI IMMOBILI

A seguito delle ristianze del sopralluogo eseguito, si rileva che la situazione generale degli immobili in oggetto appare di massima rispondente a quanto riportato nelle certificazioni catastali dello stesso. Inoltre le varianti di distribuzione dei locali cantinati vennero regolarmente denunciate in catasto a cura dello stesso costruttore. Si deve pertanto concludere che la situazione urbanistica degli immobili è, in atto, regolare.

Ing. Vincenzo Miraglio


CAP. VII - SINTESI DESCRITTIVA DEGLI IMMOBILI

Locali Box

1) Complessivo di n. 5 box di forma trapezoidale, di cui 4 nuovi e 2 accoppati, siti in unico corpo basso con accesso da area condominiale recintata al civ. n. 19.





2) catastati alla partita n.155884 NCEU intestata [REDACTED]

[REDACTED] fig. 76 n. 605 , Cat. C/6, zc. 2 cl. 7, consistenza e
RC. :

- Sub 1 : mq. 10,00, RC L. 48.000
- Sub 2 : mq. 20,00, RC L. 96.000
- Sub 3 : mq. 18,00, RC L. 86.400
- Sub 4 : mq. 17,00, RC L. 81.600
- Sub 5 : mq. 15,00, RC L. 72.000

3) Confinanti con via Maione da Bari ed area condominiale

4) Le superfici effettive dei locali, come misurate, valgono :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • box 1 e 2 accorpati | mq. 33,96 |
| • box 3 | mq. 19,26 |
| • box 4 | mq. 17,20 |
| • box 5 | mq. 15,13 |

5) Valutazione :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Box nn. 1 e 2 accorpati | L. 29.350.000 |
| • Box n. 3 | L. 16.650.000 |
| • Box n. 4 | L. 15.900.000 |
| • Box n. 5 | <u>L. 14.000.000</u> |
| • Somma in totale | L. 75.900.000. |

6) La situazione urbanistica degli immobili appare, in tutto, regolare.

locali cantinati



locale 1 A)

1) Locale pilastrato, munito di aperture esterne, sito al

Ing. Vincenzo Miraglia




Dott. Ing. Vincenzo Miraglia
Via Libertà, 202/B - Tel. 025.63.15.74 - Palermo
fax 091.61.12.250



ASSESSORE
Vincenzo
Miraglia
Palermo

piano interrato di fianco allo scivolo condominiale cui si accede da via Malone da Bari civ. 17.

- 2) catastato alla partita n.155884 NCEU intestata [REDACTED]
fig. 76., ze 2 cl. 7. Derivante da frazionamenti e fusioni di cui alle mut. n. 5327, 5328, 5329 NCEU.
- 3) Confina con lo scivolo, corridoio condominiale, adiacente locale dello stesso Sig. [REDACTED] proprietà aliena ed intercapedine frontale dell'edificio
- 4) La superficie complessiva del locale è pari a mq. 88,74.
- 5) Valutazione L. 82.100.000

6) La situazione urbanistica dello immobile appare, in atto, regolare

Locale 1

c)
1) Locale non pilastrato, non munito di aperture esterne all'edificio, sito al piano primo interrato con accesso da corridoio condominiale cui si accede da via Malone da Bari civ. 17.

- 2) catastato alla partita n.155884 NCEU intestata [REDACTED]
fig. 76., ze 2 cl. 7. Derivante da frazionamenti e fusioni di cui alle mut. n. 5327, 5328, 5329 NCEU.
- 3) Confina con lo scivolo, corridoio condominiale, adiacente locale dello stesso Sig. [REDACTED] proprietà aliena ed intercapedine frontale dell'edificio
- 4) La superficie complessiva del locale è pari a mq. 14,30.
- 5) Valutazione L. 13.200.000

Sig. Vincenzo Miraglia
Palermo





6) La situazione urbanistica degli immobili appare, in atto, regolare.

CAP. VIII - CONCLUSIONE

Certo di avere esaurientemente assolto al mandato affidatogli, lo scrivente chiude la presente relazione che si compone di n. 14 facciate datilesseritte, n. 1 copia di certificazione catastale, n. 5 planimetrie catastali, n. 3 copie di denuncia di variazione e di 2 piante.

Dott. Ing. Vincenzo Miraglia
Via Libertà, 203/B - Tel. 825 68 45 - Palermo
Iscr. Albo n. 2501



Depositato in Cancelleria
ogni 15 APR. 1994
Il Consiglio

