

**ESTERNO**



1. Facciata esterna dell'intero fabbricato



2. Panoramica del fabbricato



3. Vetrina dell'immobile pignorato



4. Vetrina dell'immobile pignorato con porta di ingresso

**INTERNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO**



5. Ingresso



6. Bancone bar all'ingresso



7. Bancone bar all'ingresso



8. Panoramica verso l'ingresso



9. Sala ristorante



10. Sala ristorante



11. Sala ristorante



12. Dettaglio bocchetta di aerazione



13. Cucina



14. Cucina



15. Cucina




16. Cucina



17. Pareti della cucina



18. Dettaglio pavimento della cucina



19. Antibagno



20. Bagno



21. Antibagno handicappati



22. Bagno handicappati



23. Seconda sala ristorante



24. Seconda sala ristorante



25. Seconda sala ristorante



26. Dettaglio controsoffitto sala ristorante



27. Split di condizionamento




28. Dettaglio serramento esterno



29. Deposito



30. Deposito



31. Deposito



32. Vista del deposito dall'esterno



33. Panoramica dal cortile interno



34. Accesso alla cucina dal cortile



35. Superficie coperta



36. Interno del deposito in muratura



37. Porta interna scorrevole



38. Porta interna



39. Porta interna



40. Boiler elettrico in cucina

Il perito  
Arch. Marco Bonetti