

RILIEVO FOTOGRAFICO DEL 20-02-2012

- Fotografie scattate all'esterno del fabbricato

- Fotografie scattate all'interno del fabbricato

Piacenza, addì 30 Marzo 2012.

L'esperto
(ing. Enrico Cammi)

VEDUTE CONDOMINIO VIA ROMA 293



VEDUTA DA CORTILE INTERNO

INGRESSO APPARTAMENTO



VEDUTA DA CORTILE INTERNA




VEDUTE INTERNE ALL' APPARTAMENTO




CUCINA/SOGGIORNO



CAMERA MATRIMONIALE



PARTICOLARE INFILTRAZIONI
PIOVANE PROVENIENTI DAL
SOLAIO DI COPERTURA
NELLA CAMERA DA LETTO





SCALDABAGNO A GAS a parete nel bagno – marca AUXSTAR pot. 12 KW

