

## **ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 129/2015**

### RELAZIONE FOTOGRAFICA

#### **FOTO 1**



**(Foto esterna: ingresso)**

**FOTO 2**




**(Foto esterna: cortile condominiale)**

**FOTO 3**



**(Foto esterna: balcone)**


**FOTO 4**



**(Foto interna: cucina)**




**FOTO 5**




**(Foto interna: soggiorno)**

**FOTO 6**



**(Foto interna: camera 1)**

**FOTO 7**



**(Foto interna: camera 2)**

**FOTO 8**



**(Foto interna: bagno)**

**FOTO 9**



**(Foto interna: ripostiglio)**

**FOTO 10**



**(Foto interna: ripostiglio)**

Piacenza 28/10/2015

in fede  
IL TECNICO  
*(Ing. Giuseppe Esposito)*