



foto 2 - cortile comune case e rustico.



foto 4 - soggiorno



foto 1 - angolo novo- est della via Mazzini



foto 3 cucina



foto 5 - bagno piano terra



foto 6 scala



foto 7 - camera da letto comunicanti senza disimpegno



foto 8 - particolare condensa sui muri esterni



foto 10 - locali rustici e area pertinenziale



foto 12 - parti rustici e area pertinenziale



foto 9 - particolare condensa sui muri



foto 11 - particolare rustici