

## Allegato fotografico



**Ft.1** Entrata al locale commerciale Via dell'ospedale consortile, 9



**FT. 2** corridoio di ingresso



**FT.3 ingresso al magazzino sottotetto**



**FT. 4 locale Bar**



**Ft. 5** soffitto locale commerciale ( zona bar)



**Ft. 6** bagno di servizio (zona bar)



Ft.7 Servizi igienici locale bar



Ft.8 Locale bar





Ft.9 locale ristorante



Ft.10 ristorante (sulla destra locale forno a legna)



Ft.11 Disimpegno cucina



Ft.12 cucina



Ft.13 cucina



Ft.14 disimpegno cucina



Ft.15 antibagno zona cucina



Ft.16 scala di accesso al sottotetto della zona cucina






Ft.17 Magazzino sottotetto zona cucina




Ft.18 Porta di passaggio tra zona bar e veranda esterna



Ft.19 Passaggio tra locale ristorante e veranda esterna



Ft.20 Veranda esterna



Ft. 21Tettoia veranda



Ft.22 Veranda esterna



Ft.23 veranda



Ft.24 Entrata dal civico n.11: dal cancello si accede alla parte esterna del locale e all'abitazione




Ft.25 esterno





Ft.26 esterno




Ft.27 esterno



Ft.28 esterno antistante l'abitazione



Ft.29 facciata abitazione



Ft.30 magazzino adiacente all'abitazione (sulla destra scale per accesso alla veranda esterna dell'abitazione)



Ft.31 magazzino



Ft.32 scala di accesso all'abitazione



Ft. 33 seconda rampa della scala di accesso all'abitazione



Ft .34 ingresso abitazione





Ft.35 abitazione



Ft.36 abitazione



Ft.36 abitazione



Ft.37 abitazione



Ft.38 particolare del soffitto



Ft. 39 scale e portone d'ingresso

