

Documentazione Fotografica



Foto 1 - Vista esterna da Via Verdi



Foto 2 - Vista esterna da Via Verdi





Foto 3 – Vista esterna frontale da Via Verdi



Foto 4 – Vista della chiusura del pianerottolo



Foto 5 - Vista della Cucina - Soggiorno




Foto 6 - Vista della Cucina - Soggiorno



Foto 7 – Vista della Camera Matrimoniale



Foto 8 – Vista della Camera Matrimoniale



Foto 9 – Vista della Camera Doppia

PROF. UMBERTO CAMILLI
N. 374
Sez. "A"
ORDINE ARCI
30 * 1201101101



Foto 10 – Vista della Camera Doppia




Foto 11 – Vista del Bagno




Foto 12 – Vista del Terrazzo (area dove era presente il locale eliminato)



Foto 13 - Vista del Terrazzo




Foto 14 - Fenomeni di muffe e condensa nel Bagno



Foto 15 - Fenomeni di muffe e condensa nella Camera Matrimoniale



Foto 16 - Fenomeni di muffe e condensa nella Camera Doppia