

*Via Sardegna, 7*

*LIMBIATE (MB)*




Vista del palazzo condominiale da via Sardegna e particolare dell'ingresso al fabbricato in cui si trova il bene pignorato.






L'ingresso al piano rialzato.






Terzo piano con vista dell'ascensore e dell'ingresso all'alloggio in esame.







Particolare interno ed esterno dell'ingresso all'alloggio.






Il soggiorno.






La cucina.






Il bagno.






Altre viste del bagno.








La camera.






Vista dalla camera e particolare della caldaia posta in cucina.





Particolari di finestre e termosifoni.





Il solaio.





Particolare della copertura in Eternit.