

Ing. Maria Luisa Brusa
via Monte Rosa, 8 – 20017 Rho (MI)
Tel/fax 02/9303513 – 335/6146786 - E-mail: marialuisabrusa@gmail.com
Ordine ing. di Milano n. 17606 – Albo C.T.U. Tribunale di Milano n. 11645

RILIEVO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA N. 1



Vista ingresso al complesso immobiliare da via Aldo Moro

FOTOGRAFIA N. 2



Vista interna del complesso immobiliare

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 3



Vista interna del complesso immobiliare

FOTOGRAFIA N. 4



Vista interna del complesso immobiliare

Ing. Maria Luisa Brusa
via Monte Rosa, 8 – 20017 Rho (MI)
Tel/fax 02/9303513 – 335/6146786 - E-mail: marialuisabrusa@gmail.com
Ordine ing. di Milano n. 17606 – Albo C.T.U. Tribunale di Milano n. 11645

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 5



Vista del fabbricato in cui risulta presente l'appartamento

FOTOGRAFIA N. 6



Vista ingresso comune al fabbricato

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 7



FOTOGRAFIA N. 8




RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 9



Vista interna appartamento

FOTOGRAFIA N. 10




Vista interna appartamento

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 11



Vista interna appartamento

FOTOGRAFIA N. 12



Vista interna appartamento


Ing. Maria Luisa Brusa
via Monte Rosa, 8 – 20017 Rho (MI)
Tel/fax 02/9303513 – 335/6146786 - E-mail: marialuisabrusa@gmail.com
Ordine ing. di Milano n. 17606 – Albo C.T.U. Tribunale di Milano n. 11645

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 13




Vista interna appartamento

FOTOGRAFIA N. 14




Vista interna appartamento

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 15



Vista interna appartamento

FOTOGRAFIA N. 16



Vista interna appartamento

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 17




Vista interna appartamento

FOTOGRAFIA N. 18




Vista interna appartamento

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 19




Vista interna appartamento

FOTOGRAFIA N. 20




Vista interna appartamento

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 21




Vista del balcone

FOTOGRAFIA N. 22



Vista spazi comuni per accesso alla soffitta

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 23



Vista della cantina

FOTOGRAFIA N. 24




Vista spazi comuni per accesso al box

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 25



Vista del balcone

FOTOGRAFIA N. 26



Vista interna del box

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 27



Vista del balcone

FOTOGRAFIA N. 28



Vista interna del box