



Ripresa fotografica prospetto lato strada



Particolare balcone e degrado della muratura e solaio sovrastante il balcone



Particolare balcone e degrado della muratura della terrazza



Ingresso pedonale





Vano condominiale





Portoncino di ingresso all'appartamento





Vano cucina







Vano ripostiglio




Vano soggiorno



Vano soggiorno







Vano camera







Particolari danni al vano camera






Vano bagno








Disimpegno



Particolare danni al disimpegno



Vano camera minore









Balcone



Caldaia



Termostato caldaia



Quadro elettrico





Impianto citofonico



Ingresso al locale rimessa/autorimessa



Locale rimessa/autorimessa

