

## RILIEVO FOTOGRAFICO

**LOTTO 001.A Unità semindipendente con accessori- Via Cascina Gatta, 8-Turbigo (MI) Fg. n. 9; Mapp. n.150, sub.703**



vista della porzione semindipendente 2014



2021



attuale cucina 2014



2021



soggiorno verso il terrazzo 2014



2021



Soggiorno verso la corte 2014



2021



Bagno nel sottoscala 2014



Particolare zona doccia 2021



bagno piano primo 2014



2021



camera piano primo 2014



2021 ammaloramento delle pareti



Camera 2014



2021 ammaloramento dei solaio a copertura



2021



2021





Camera 2014



2021



Bagno al rustico 2014



2021



Cantina 2014



2021



cantina con affaccio sul giardino 2014



2021



vista laterale/terrazzo 2014



2021



Porzione di facciata principale 2014



2021





Pavimentazione terrazzo 2014



2021

### ATTUALI CONDIZIONI DELLE FINITURE



Plafone scala con infiltrazione 2014



2021



2014 Ingresso dal ballatoio comune



2021



Fronte ballatoio corte comune



2021



condizioni delle facciate (particolare)2014



2021

**LOTTO 001.A1 Rustico a uso deposito- Via Cascina Gatta, -Turbigo (MI)**  
**Fg. n. 9; Mapp. n.148**

Esterno 2014





2021 presenza di tettoia rudimentale



Interno



**LOTTO 001.A.2/4 Terreni, località Via Cascina Gatta, -Turbigo (MI) Fg. n. 9; Mapp. n.147-689 oggi 767-690 oggi 769 -150 area di pertinenza all'abitazione**





terreno mapp. 689 -2014



2021 mappale 767



terreno mapp. 690 -2014



2021 mappale 769



area a verde mapp. 150

2014



area a verde mapp. 150

2021



porzione a verde mapp. 147 -2014



2021

Parabiago, 22.09.2021

Il perito stimatore: Arch. Stefania Lucchini

  
