

*Immobile 8-9 – Fg. 257, part.IIe 973-980*



*Foto 69 – Fabbricato isolato fronte sud*



*Foto 70 - Fabbricato isolato fronte ovest*



Foto 71 – Fabbricato isolato fronte nord



Foto 72 – Dettaglio pavimento esterno



Foto 73 - Fabbricato isolato fronte nord-est



Foto 74 - Fabbricato isolato fronte est



Foto 75 - Ingresso



Foto 76 - Salotto - soggiorno




Foto 77 - Salotto - soggiorno



Foto 78 - Dettaglio solaio salotto



Foto 79 – Angolo cottura



Foto 80 – Camera da letto



Foto 81 - Bagno



Foto 82 - Lavanderia






Foto 83 - Dettaglio soffitto lavanderia



Foto 84 - Dettaglio soffitto lavanderia





Foto 85 – Tettoia



Foto 86 – Magazzino attrezzi



Foto 87 – Ingresso magazzino attrezzi



Foto 88 - Ingresso magazzino attrezzi



Foto 89 - Magazzino attrezzi – locale 1



Foto 90 - Magazzino attrezzi – locale 1



Foto 91 - Magazzino attrezzi – locale 2



Foto 92 - Magazzino attrezzi – locale 2



Foto 93 – Cantina



Foto 94 - Porcilaia



*Foto 95 – porcilaia*



*Foto 96 – Baracca metallica*



*Foto 97 – Deposito*