

FOTO 1 – AEROFOTOGRAMMETRIA via Novegro 2 bis rispetto a Segrate centro




FOTO 2,3 – zona limitrofa via Novegro 2 bis + esterni



FOTO 4,5 – foto esterne




FOTO 6-8 – piano terra - autorimessa/soggiorno



FOTO 9-11 – scala esterna per raggiungere A/3 e uscio



FOTO 12-13 piano primo – camera da letto



soppalco

FOTO 14-16 piano primo – bagno (unito)



**FOTO 17** problema infiltrazioni dal bagno al piano terra – risolto ma non riparato



**18-19** radiatori e caldaietta esterna

