

RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1 – *Fabbricato di Viale Gran Sasso n°50*



Foto 2 – *Portone di accesso al fabbricato*



Foto 3/4 – Atrio d'ingresso al fabbricato e portineria



Foto 5 – Accesso agli ascensori




Foto 6/7 – Vano scala e ascensori- sbarco al piano 7°




Foto 8/9 – Ballatoio di accesso all'unità immobiliare - Porta d'ingresso



Foto 10 – Soggiorno



Foto 11/12 – Accesso al balcone / Balcone annesso al soggiorno



Foto 13/14 – Cucinotto/ finestra cucinotto



Foto 15/16 – Cucinotto/ scaldabagno a gas



Foto 21/22/23/24/25 – Bagno – Particolare macchia di umidità nel soffitto