

ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE



Foto 1: esterno dal ingresso carraio



Foto 2: esterno da ingresso pedonale





Foto 3: Ingresso principale da cortile



Foto 4: da cortile interno piano interrato





Foto 5: ingresso lato strada



Foto 6: ingresso lato cortile





Foto 7: soggiorno



Foto 8: angolo cottura





Foto 9: soggiorno



Foto 10: bagno





Foto 11: camera con cabina armadio



Foto 12: camera con cabina armadio





Foto 13: cameretta



Foto 14: cameretta





Foto 15: chiusura foro di collegamento con piano cantina



Foto 16: accesso cantina





Foto 17: cantina locale principale



Foto 18: cantina locale principale





Foto 19: primo locale secondario



Foto 20: locale caldaia





Foto 21: cantina locale principale foto verso l'ingresso



Foto 22: puntellatura foro vano scala





Foto 23: cantina - secondo locale secondario



Foto 24: cantina – secondo locale secondario





Foto 25: caldaia e serbatoio di accumulo per acqua calda



Foto 26: area cortilizia dove prima sorgeva locale ripostiglio demolito senza autorizzazione

