

ALLEGATO 9

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Documentazione fotografica dei beni pignorati



Foto: 1 (Vista prospettica del fabbricato in costruzione)



Foto: 2 (Vista Prospettica del fabbricato in costruzione)





Foto: 3 (Dettaglio del terreno sul resto della sostruzione)



Foto: 4 (Particolare del portico sul retro della costruzione)





Foto: 5 (Vista Nord Ovest del fabbricato in costruzione)



Foto: 6 (Vista Nord Est del fabbricato in costruzione)





Foto: 7 (Vista Sud Est del fabbricato in costruzione)



Foto: 8 (Dettaglio della gronda in legno)



Foto: 9 (Dettaglio marciapiede esterno)





Foto: 10 (Interno del fabbricato)



Foto: 11 (Particolare della copertura del fabbricato in legno lamellare)





Foto: 12 (Struttura in cemento armato)



Foto: 13 (Dettaglio della pavimentazione allo stato grezzo)





Foto: 14 (Particolare del portico antistante il fabbricato)



Foto: 15 (Baracca abusiva in legno sul terreno oggetto di pignoramento)





Foto: 16 (Baracca in legno abusiva sul terreno oggetto di pignoramento)




Foto: 17 (Cancello di ingresso alla proprietà)





Foto: 18 (Cancello di ingresso alla proprietà)



Foto: 19 (Particolare del terreno)





Foto: 20 (Recinzione adiacente il cancello di ingresso)



Foto: 21 (Accesso al bene pignorato)





Foto: 22 (Dettagli del terreno)



Foto: 23 (Zona occupata da materiale di risulta dell'edilizia)





Foto: 24 (Dettaglio terreno antistante il fabbricato in costruzione)



Foto: 25 (Dettagli terreno)

