R.G.E. 130/2019

## TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

ESECUZIONI IM MOBILIA RI


Perizia dell'esperto ex Art. 568 c.p.c., Arch. Dello Iacono Angela, nell' Esecuzione Immobiliare

R.G. E. n. 130/2019

**CREDITORE PROCEDENTE: \*\*\*** 

**DEBITORE:** \*\*\*

# **RILIEVO FOTOGRAFICO**



VISTA DEL FABBRICATO CHE OSPITA IL CESPITE GGETTO DELLA PERIZIA (FONTE GOOGLE EARTH)




STRALCIO DI MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DELLA PARTICELLA 485 SU CUI VERTE L'IMMOBILE PIGNORATO





VISTA AEREA IMPIANTO FABBRICATO (Fonte: GOOGLE EARTH)



INDIVIDUAZIONE SU MAPPA DELLE ATTIVITA' NELLE VICINANZE DELL'IMMOBILE PIGNORATO



R.G.E. 130/2019



IMMAGINE DI CORSO UMBERTO I. EVIDENZIATO IN ROSSO IL PORTONE DI ACCESSO AL CESPITE



INGRESSO AL CESPITE DA CORTE COMUNE (Fonte: GOOGLE EARTH)

**VEDI FOTO SOTTOSTANTI)** 





LOTTO UNICO (Piano primo) - Vista del soggiorno



LOTTO UNICO (Piano primo) - Vista del soggiorno





LOTTO UNICO (Piano primo) - Vista della cucina



LOTTO UNICO (Piano primo) - Vista della salone (orientata verso il bagno)






LOTTO UNICO (Piano primo)- Vista del bagno





LOTTO UNICO (Piano secondo)- Vista del corridoio





LOTTO UNICO (Piano secondo)- Vista della camera matrimoniale




LOTTO UNICO (Piano secondo)- Vista del bagno presente nella camera matrimoniale



R.G.E. 130/2019



LOTTO UNICO (Piano secondo)- Vista della cabina armadio presente nella camera matrimoniale



LOTTO UNICO (Piano secondo)- Vista della camera singola


10





LOTTO UNICO (Piano secondo)- Vista del balcone












R.G.E. 130/2019




PIANTA PIANO SECONDO

## PLANIMETRIA LOTTO UNICO-PIANO SECONDO DA RILIEVO IN LOCO DEL 09.06.2020

D A




### R.G.E. 130/2019



PLANIMETRIA CATASTALE IMMOBILE: FOGLIO 15, PART. 485, SUB.10



R.G.E. 130/2019




**SOVRAPPOSIZIONE PIANTA DA RILIEVO IN LOCO CON PIANTA CATASTALE (PIANO PRIMO)** 

Evidenziate in celeste le difformità riscontrate



R.G.E. 130/2019



### SOVRAPPOSIZIONE PIANTA DA RILIEVO IN LOCO CON PIANTA CATASTALE (PIANO SECONDO)

Evidenziate in celeste le difformità riscontrate






ESTRATTO DI FOGLIO DI MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DELLA PARTICELLA SU CUI VERTE IL CESPITE PIGNORATO



R.G.E. 130/2019



ELABORATI A CORREDO DELLA S.C.I.A. nº 1616 prot. Gen. Nº 10743 del 02/07/2015

(gli interventi sono relativi al piano primo) - (allegato n.6)




STATO PROGETTO


R.G.E. 130/2019



Pianta Piano Secondo Civile abitazione

STATO PROGETTO






ELABORATI A CORREDO DELLA S.C.I.A. nº 1404 prot. Gen. Nº 12402 del 15/07/2014

(gli interventi sono relativi al piano secondo) - (allegato n.6)



R.G.E. 130/2019



ELABORATI A CORREDO DELLA D.I.A. nº 34 prot. Gen. Nº 2315 del 28/07/2009

(gli interventi sono relativi al piano primo) - (allegato n.6)


Nell'allegato n. 6 viene riportata la documentazione significativa fornita dall'Ufficio Tecnico del Comune di Marano di Napoli.

Di seguito, le piante rilevate in loco con indicazione delle difformità riscontrate attraverso sovrapposizione elaborati progettuali.



R.G.E. 130/2019

SOVRAPPOSIZIONE PIANTA DA RILIEVO (PIANO PRIMO) CON PIANTA A CORREDO DELLA S.C.I.A. n° 1616 prot. Gen. N° 10743 del 02/07/2015 (relativa ad interventi realizzati al piano primo del cespite)





R.G.E. 130/2019

SOVRAPPOSIZIONE PIANTA DA RILIEVO (PIANO SECONDO) CON PIANTA A CORREDO DELLA DELLA S.C.I.A. n° 1404 prot. Gen. N° 12402 del 15/07/2014 (relativa ad interventi realizzati al piano secondo del cespite)

