


Allegato A. Rilievo fotografico.

Il fabbricato.



Immagini 1 e 2. Vista dalla strada. Le tre finestre alla destra del portone corrispondono all'unità oggetto di valutazione.



Immagini 3, 4. L'androne di ingresso al fabbricato particolarmente curato.




Immagine 5. La scala che collega l'androne a quota marciapiede con il piano da cui partono l'ascensore e vano scala.



Immagini 6 e 7. Scala e ascensore che collegano i diversi livelli del fabbricato.

L'appartamento.



Immagini 8, 9 e 10. L'ingresso, nel corridoio che consente l'accesso ai vari ambienti dell'unità immobiliare, con vista verso il portoncino e verso l'interno




Immagini 11 e 12. Il corridoio inquadrato verso la porta di ingresso e nella parte in fondo tra spazio cottura e ingresso al bagno; sulla sinistra nell'immagine 9, si intravede l'ingresso del locale indicato sulla planimetria catastale come "soggiorno" oggi seconda camera.



Immagini 13 e 14. Lo spazio cottura attualmente davanti all'ingresso del bagno.




Immagini 15 e 16. L'attuale zona di soggiorno (indicata sulla planimetria catastale come "cucina").



Immagini 17 e 18. La camera da letto (ultima camera sulla destra venendo dall'ingresso) e il dettaglio della pavimentazione in pietra naturale tra camera da letto e disimpegno.



Immagini 19, 20, 21. Il locale indicato sulla planimetria catastale come “soggiorno” oggi seconda camera.



Immagini 22 e 23. Il bagno aerato naturalmente attraverso un serramento (dietro la doccia) che affaccia sul cortile interno.



Immagini 24 e 25. Dettaglio del serramento del bagno e vista inquadrata dal serramento verso il cortile.

La cantina.




Immagini 26 e 27. La rampa carrabile che consente l'accesso al cortile interno.



Immagini 28 e 29. Il cortile interno e l'ingresso verso i piani interrati.



Immagine 30. Il pianerottolo che consente l'accesso dal cortile e dalla scala condominiale al piano primo interrato.



Immagini 31 e 32. La scala che consente l'accesso al secondo piano interrato.



Immagini 33 e 34. Il corridoio che consente l'accesso alle cantine.



Immagine 35. La cantina.