


TRIBUNALE di MILANO

III SEZIONE CIVILE

Esecuzione Immobiliare

RGE 1046/2021

1



Stralcio ortofoto – vista aerea

Giudice: Dott.ssa Flaviana Boniolo

Esperto Nominato: Arch. Fabio Colmano

ALLEGATO 1 – ELABORATO FOTOGRAFICO

Arch. Fabio Colmano
Via Jacopo Dal Verme 5, 20159 Milano
Ordine Architetti Milano n° 4604
Albo CTU Tribunale Milano n° 11428
architetto@colmano.com



2

Foto 1 – Vista, da viale San Michele del Carso, dello stabile in cui è ubicata l'u.i.



Foto 2 – Vista, da viale San Michele del Carso, dello stabile in cui è ubicata l'u.i.



3

Foto 3 – Vista del complesso immobiliare sito in viale San Michele del Carso n. 24




Foto 4/5 – Vista dell'ingresso allo stabile dotato di servizio di portineria



Foto 6 – Cortile interno comune



Foto 7 – Ingresso al corpo scala in cui è ubicata l'unità immobiliare



5

Foto 8/9 – Vano scala comune, dotato di ascensore.
Con la freccia viene indicata la porta d'ingresso all'appartamento pignorato



Foto 10/11 – Disimpegno d'ingresso



6

Foto 12 – Soggiorno



Foto 13 – Vista del soggiorno verso l'ingresso



7

Foto 14 – Balcone con accesso dal soggiorno e affaccio su viale San Michele del Carso



Foto 15 – Corridoio di accesso alla camera da letto e al servizio igienico



Foto 16/17 – Camera da letto matrimoniale



Foto 18/19 – Servizio igienico



Foto 20 – Disimpegno d'ingresso verso Il servizio igienico



Foto 21/22 – Servizio igienico



Foto 23 – Vista dell'ingresso verso la cucina



Foto 24 – Cucina



Foto 25 – Cucina



Foto 26 – Cucina



Foto 27 – Corridoio di accesso alla porzione di sottotetto (attualmente adibito a camere da letto) oggetto di recupero abitativo



Foto 28 – Corridoio di distribuzione delle camere da letto



Foto 29/30 – Camera da letto singola



Foto 31 – Camera da letto matrimoniale dotata di servizio igienico



Foto 32 – Camera da letto matrimoniale dotata di servizio igienico



Foto 33/34 – Servizio igienico con accesso dalla camera matrimoniale



Foto 35/36 – Terrazzo di proprietà




Foto 37/38 – Vano scala comune di accesso alle cantine



Foto 39 – Vista della cantina dal corridoio comune



Foto 40 - Cantina