

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Planimetria edificio / Accesso



Identificazione immobile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Lotto 1 - sub. 2 / Accesso al piano terra



Interno composto da soggiorno/pranzo - disimpegno- bagno- camera da letto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Lotto 1 - sub. 2 / Accesso al piano terra



Bagno - camera da letto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Lotto 2 - sub. 3 / Accesso al piano terra



Scala ingresso - interno allo stato rustico

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Lotto 3 - sub. 4 / Accesso al piano primo



Scala ingresso - interno allo stato rustico unico vano

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Lotto 3 - sub. 4 / Accesso al piano primo



Solaio soffitto danneggiato per infiltrazioni d'acqua

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Vedute esterne



Copertura danneggiata per condizioni esterne con lo spostamento dei coppi e la loro rottura.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Vedute esterne



Facciata sul lato ovest

