

**ESTERNO**



1. Facciata condominiale su via Sempione




2. Facciata su via Sempione




3. Facciata



4. Portone di ingresso allo stabile



5. Androne comune di ingresso




6. Corpo scala comune


**INTERNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO**



7. Portoncino di ingresso




8. Ingresso



9. Zona cucina/pranzo



10. Zona cucina/pranzo



11. Balcone della cucina



12. Dettaglio pavimento del balcone



13. Caldaia sul balcone della cucina



14. Vista dal balcone della cucina



15. Zona ingresso/soggiorno



16. Zona ingresso/soggiorno




17. Zona soggiorno



18. Zona soggiorno



19. Balcone del soggiorno



20. Balcone del soggiorno



21. Vista dal balcone del soggiorno



22. Dettaglio avvolgibile e condizionatore



23. Corridoio



24. Corridoio



25. Bagno




26. Bagno



27. Bagno




28. Bagno



29. Camera



30. Camera



31. Dettaglio pavimento interno



32. Dettaglio serramento



33. Citofono



34. Porta interna a scomparsa



35. Impianto di condizionamento



36. Impianto di condizionamento

**SOLAIO AL PIANO QUINTO**




37. Disimpegno comune



38. Porta di accesso al locale



39. Interno del solaio



40. Interno del solaio

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

