

Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 111

Piano primo. Stanza lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 110.



Fotografia n. 112

Piano primo. Stanza lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 110.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 113

Piano primo. Stanza lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 110.



Fotografia n. 114

Piano primo. Stanza lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 110.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 115

Piano primo. Stanza lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 110.



Fotografia n. 116

Piano primo. Stanza lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 110



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 117

Piano secondo. Vano situato nel corpo di fabbrica del convento, dal quale si accede alla Collegiata e si scende al piano primo.



Fotografia n. 118

Piano secondo. Vista del corridoio adiacente la scala di cui sopra.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 119

Piano secondo. Locale in corrispondenza dell'arrivo della scala di cui sopra.



Fotografia n. 120

Piano secondo. Vista del corridoio adiacente e parallelo alla scala di cui sopra.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 121

Piano secondo. Vista del corridoio, che distribuisce ad otto camere, perpendicolare alla chiesa e posto dal lato del cortile.



Fotografia n. 122

Piano secondo. Disimpegno accessibile dal vano scala, che dà accesso ai due locali posti dal lato dell'orto e contigui al blocco dei servizi igienici.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 123

Piano secondo. Stanza accessibile dal vano scala e sovrapposta ad esso.



Fotografia n. 124

Piano secondo. Grande vano rettangolare, con direzione parallela alla Collegiata e situato dal lato dell'orto.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 125

Piano secondo. Scala che conduce agli ambienti al primo piano situati sul retro della chiesa.



Fotografia n. 126

Piano secondo. Vano rettangolare al quale si giunge salendo la scala di cui alla fotografia 125.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 127

Piano secondo. Ulteriore vista del locale di cui alla foto 126.



Fotografia n. 128

Piano secondo. Stanza adiacente il locale di cui alla foto n. 126, posta in corrispondenza dell'angolo del corpo di fabbrica sul retro della chiesa.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019*

Fotografia n. 129

Piano secondo. Ulteriore vista della stanza di cui alla fotografia 128.



Fotografia n. 130

Piano secondo. Stanza adiacene il locale di cui alla fotografia 129.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019


Fotografia n. 131

Piano secondo. Servizio igienico accessibile dalla stanza di cui alla fotografia 130.



Fotografia n. 132

Piano secondo. Altra immagine del servizio igienico.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019


Fotografia n. 133

Piano secondo. Scaletta accessibile dal locale di cui alla fotografia 127.



Fotografia n. 134

Piano secondo. Servizio igienico situato a ridosso della stanza di cui alla fotografia 126.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione n. 115/2019

Fotografia n. 135

Piano secondo. Ulteriore servizio igienico.



Fotografia n. 136

Piano secondo. Vista del corridoio perpendicolare alla chiesa.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 137

Piano secondo. Vista del corridoio perpendicolare alla chiesa.



Fotografia n. 138

Piano secondo. Vista della terrazza posta in fondo al corridoio di cui alla foto 137,



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019*

Fotografia n. 139

Piano secondo. Vista della terrazza di cui alla foto 138.



Fotografia n. 140

Piano secondo. Locale rispostiglio adiacente la terrazza.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.C.F. n. [REDACTED]

Fotografia n. 141

Piano secondo. Altra vista del locale ripostiglio.



Fotografia n. 142

Stanza posta lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 137.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 143

Stanza posta lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 137.



Fotografia n. 144

Stanza posta lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 137.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 145

Stanza posta lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 137.



Fotografia n. 146

Stanza posta lungo il corridoio di cui alla fotografia n. 137.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 147

Vista del cortile, munito di fontana, situato verso la strada di accesso.



Fotografia n. 148

Vista dell'ingresso al vano scala della Collegiata.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 149

Piano terra. Stanza di fronte al corpo scala della Collegiata.



Fotografia n. 150

Piano terra. Vano scala della Collegiata. Porta di accesso al corridoio che distribuisce agli ambienti della scuola.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019*

Fotografia n. 151

Collegiata. Piano terra. Vista della sala professori disposta lungo il corridoio.



Fotografia n. 152

Collegiata. Piano terra. Vista del grande locale accessibile dalla sala professori.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 153

Collegiata. Piano terra. Vista del disimpegno, posto tra i due servizi igienici, da cui si accede alla sala professori.



Fotografia n. 154

Collegiata. Piano terra. Vista del servizio igienico adiacente la sala professori.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019*

Fotografia n. 155

Collegiata. Piano terra. Vista del servizio igienico adiacente la sala professori.



Fotografia n. 156

Collegiata. Corridoio al piano terra.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 157

Collegiata. Piano terra. Aula accessibile dal corridoio.



Fotografia n. 158


Collegiata. Piano terra. Aula accessibile dal corridoio.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019*

Fotografia n. 159

Collegiata. Piano primo. Vista della cappella affrescata.



Fotografia n. 160

Collegiata. Piano Primo. Vista della grande sala adiacente la cappella.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 161

Collegiata. Piano primo. Blocco dei servizi igienici accessibile dalla grande sala di cui alla foto 160.



Fotografia n. 162

Collegiata. Piano primo. Vista della cappella dalla sala grande.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 163

Collegiata. Piano primo. Portale di accesso alla zona conventuale.



Fotografia n. 164

Piano primo. Locale dell'area conventuale accessibile dal portale di cui alla fotografia 163.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 115/2019

Fotografia n. 165

Piano primo. Locale parallelo alla scala proveniente dal piano terra, accessibile dal disimpegno di cui alla fotografia 164.



Fotografia n. 166

Collegiata. Piano secondo. Ripostiglio presente nel vano scala.

