

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo eseguito in data 22/06/2021

Immobile oggetto di pignoramento:

- 1) Capannone sito nel Comune di Viterbo (VT), Strada Tuscanese Km 4,600, Piano T, distinto al N.C.E.U. di detto comune come segue:
 - Foglio 153, p.lla 82, sub.2, Z.C. 1, cat. D/7, rendita € 2.014,18
 - Foglio 153, p.lla 226, consistenza 1are 43ca, Ente Urbano.

Foto esterne



Foto 1 : Capannone “C” di cui l’U.I. pignorata fa parte.





Foto 2: Accesso all'UI. Pignorata dal lato Nord del capannone



Foto 3: Manufatto da demolire ricadente sulla corte esterna del bene pignorato

Foto interne





**Foto 4: Ambiente interno adibito a Night Club
(soppalco da demolire)**



**Foto 5: Ambiente interno adibito a Night Club
con arredi da demolire**





Foto 6: Servizi igienici all'interno del locale

Viterbo, li 17/11/2021

Il tecnico esperto estimatore

Arch. Remo Cencioni

