

RGE 839/2019



Figura 1 porzione di fabbricato interessata



Figura 2 civico ex 20/D ora 20/B




Figura 3 porzione di giardino di pertinenza



Figura 4 portoncino d'ingresso




Figura 5 dettaglio portoncino



Figura 6 soggiorno



Figura 7 zona cucina




Figura 8 caldaia




Figura 9 scala interna



Figura 10 pianerottolo piano primo




Figura 11 bagno piano primo



Figura 12 camera 1 piano primo



Figura 13 camera 2 piano primo




Figura 14 camera 2 piano primo



Figura 15 balcone



Figura 16 balcone



Figura 17 dettaglio pianerottolo scala di collegamento al secondo piano (realizzata senza titolo edilizio)



Figura 18 sottotetto (camera realizzata senza titolo edilizio)



Figura 19 sottotetto (camera realizzata senza titolo edilizio)



Figura 20 dettaglio orditura del tetto



Figura 21 parete di chiusura del vano scale verso la cantina



Figura 22 parete di chiusura vano scale lato cantina



Figura 23 porta ingresso e porta finestra vano cantina



Figura 24 dettaglio porta ingresso cantina



Figura 25 interno cantina con parete in cartongesso in fase di realizzazione



Figura 26 ex locale caldaia (bagno in fase di realizzazione) cantina



Figura 27 cantina



Figura 28 dettaglio porta finestra cantina



Figura 29 box



Figura 30 interno box



Figura 31 box