

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via Gonin, 65

MILANO



Vista del complesso condominiale da via Fratelli Cervi e particolare dell'ingresso.






L'intorno.





Il fabbricato e l'ingresso al vano scala F.






Particolare dell'ingresso condominiale posto al piano seminterrato.






Particolare dell'ingresso condominiale posto al piano seminterrato e del vano scale.






Il pianerottolo del piano rialzato e particolare dell'ingresso all'alloggio.






Il soggiorno/ingresso/pranzo.





Viste del terrazzo chiuso apparentemente senza titolo.





La cucina.






Il disimpegno della zona notte.





Il bagno di servizio/lavanderia.







Il ripostiglio ed altra porzione del disimpegno.






La camera principale.





L'altra camera.






Il bagno principale.





Particolari della caldaia sul terrazzo e delle finestre.





Particolare del termosifone e di traccia di muffe/condensa nella cameretta.





L'autorimessa.

