



Foto n. 1 – Prospetto del fabbricato



Foto n. 2 – Ingresso al condominio





Foto n. 3 – Atrio del palazzo




Foto n. 4 – Ingresso principale al piano terra





Foto n. 5 – Ingresso piano terra



Foto n. 6 – Ingresso (altra veduta) piano terra





Foto n. 7 – Corridoio Nord-Est piano terra



Foto n. 8 – Corridoio Sud-Ovest piano terra





Foto n. 9 – Ripostiglio e accesso all'ufficio a Nord-Est del piano terra



Foto n. 11 – Ufficio a Nord-Est del piano terra





Foto n. 12 – Ufficio a Nord-Est del piano terra (altra veduta)



Foto n. 13 – Antibagno (Sud-Est PT)



Foto n. 14 – Bagno(Sud-Est PT)





Foto n. 14 – Corridoio Sud-Ovest piano terra (altra veduta)




Foto n. 15 – Ufficio a Sud-Est del piano terra





Foto n. 16 – Ufficio a Sud del piano terra




Foto n. 17 – Ufficio a Sud-Ovest del piano terra





Foto n. 18 – Bagno Sud-Ovest del piano terra



Foto n. 19 – Scala di accesso dal piano terra al piano seminterrato





Foto n. 20 – Scala al piano seminterrato




Foto n. 21 – Ufficio a Nord del piano seminterrato






Foto n. 22 – Ufficio a Est del piano seminterrato




Foto n. 23 – Sottoscala del p.s.int.




Foto n. 24 – corridoio al p.s.int.





Foto n. 25 – Ufficio a Nord-Ovest del piano seminterrato



Foto n. 26 – Ufficio a Sud-Ovest del piano seminterrato





Foto n. 27 – Antibagno al piano seminterrato



Foto n. 28 – Bagno al p.s.int.



Foto n. 29 – Bagno al p.s.int.





Foto n. 30 – Ingresso cantina al p.s.int



Foto n. 31 – Cantina al p.s.int





Foto n. 32 – Prospetto del fabbricato



Foto n. 33 – Ingresso carrai al cortile condominiale





Foto n. 34 – Porzione di cortile antistante al magazzino (sub 5003)




Foto n. 35 – Ingressi al magazzino






Foto n. 36 – Magazzino a destra



Foto n. 37 – Magazzino a sinistra

