

Tribunale di Milano  
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

N. Gen. Rep. 445 / 2018


Giudice delle Esecuzioni: DOTT.SSA CATERINA TRENTINI

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
*BENI IN GREZZAGO (MI), VIA CAVOUR n. 50/D*





Edificio sito in Grezzago (MI), Via Cavour n. 50



Edificio





Edificio (vista da Via Cavour)



Edificio (vista da Via Cavour)





Edificio (angolo tra via Cavour e Via Europa)



Edificio (vista da Via Europa)





Corte interna



Corte interna





Portoncino d'ingresso della Scala "D"



Ingresso condominiale al piano terra della Scala "D"





Edificio (vista da Via Mazzini)



Ingresso carraio dell' autorimessa al piano primo interrato





Rampa di accesso all'autorimessa al piano primo interrato



Corsello di manovra dell'autorimessa al piano primo interrato





Pianerottolo di ingresso dell'unità immobiliare pignorata



Unità immobiliare pignorata





Ripostiglio n. 2



Ripostiglio n. 2






Ripostiglio n. 2



Ripostiglio n. 2





Ripostiglio n. 1



Ripostiglio n. 1





Intercapedine sul fronte Est



Intercapedine






Intercapedine




Intercapedine (vista da Via Europa)





Dettagli – Modifica “artigianale” dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare




Dettagli – Modifica “artigianale” dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare





Dettagli – Servitù di passaggio di reti impiantistiche condominiali (acqua, scarico)



Dettagli – Crepe in corrispondenza del pavimento dell'unità immobiliare





Dettagli – Muffa in corrispondenza del piano secondo interrato



Dettagli – Muffa in corrispondenza del piano secondo interrato





Dettagli - Muffa in corrispondenza del piano secondo interrato




Dettagli - Muffa in corrispondenza del piano secondo interrato






Dettagli – Crepe longitudinali in corrispondenza del vano-scala “D”



Dettagli – Crepe longitudinali in corrispondenza del vano-scala “D”





Dettagli – Crepe longitudinali in corrispondenza del vano-scala “D”



Dettagli – Crepe longitudinali in corrispondenza del vano-scala “D”

