

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 853/2023

Giudice delle Esecuzioni: **Dott.ssa Silvia Vaghi**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO: unità immobiliari in Rho (Mi)

Appartamento: Viale Italia n. 47

Posto auto scoperto: Via Acquedotto n. 14



Fotografia n. 1 – Vista della facciata principale del fabbricato, con accesso da Viale Italia n. 47 – Rho (Mi)





Fotografie n. 6/7 – Vista della facciata secondaria del fabbricato, con particolare dell'affaccio sul cortile interno dell'appartamento (Corpo A) oggetto della procedura (locale soggiorno pranzo sulla destra e locale camera sulla sinistra) al piano secondo sottotetto





Fotografie n. 8/9 – Particolare della scala esterna, dotata di servoscale (solo seconda rampa), che conduce al ballatoio del piano primo, dove si trova l'ingresso all'appartamento oggetto della procedura





Fotografie n. 10/11 – Particolari del ballatoio del piano primo e della porta di accesso all'appartamento oggetto della procedura, con macchinario esterno dell'impianto di condizionamento in facciata





Fotografie n. 12/13 – Viste del vano scale oggetto della procedura, che dal piano primo conduce all'appartamento al piano secondo sottotetto oggetto della procedura





Fotografie n. 14/15 – Viste del locale soggiorno/pranzo (presenza di macchia da probabile infiltrazione - non verificata), con accesso sulla sinistra al locale ripostiglio (foto sopra) e a destra al locale disimpegno (foto sotto)






Fotografie n. 16/17 – Viste del locale soggiorno/pranzo con angolo cottura





Fotografie n. 18/19 – Viste dell'accesso e dell'interno del locale ripostiglio





Fotografia n. 20 – Particolare della caldaia a gas presente nel locale ripostiglio



Fotografia n. 21 – Vista del locale disimpegno, con accesso ai locali camera 1 e bagno





Fotografie n. 22/23 – Vista del locale disimpegno, con accesso ai locali bagno e camera 2 (con gradino), con particolare del tetto a falde inclinate in legno





Fotografie n. 24/25 – Vista del locale camera 1, con particolare dei due lucernari





Fotografie n. 26/27 – Viste del locale bagno, completo di tutti i sanitari





Fotografie n. 28/29 – Particolare del soffitto del locale bagno con lucernario



Fotografia n. 30 – Vista del locale camera 2 con un lucernario





Fotografie n. 31/32 – Viste del locale camera 2





Fotografia n. 33 – Vista del cancello di accesso carraio su Via Acquedotto n. 14 – Rho (Mi)



Fotografia n. 34 – Vista del posto auto scoperto oggetto della procedura (Corpo B)

