


# RIFERIMENTI FOTOGRAFIE PIANO RIALZATO




3



4

5

# RIFERIMENTI FOTOGRAFIE PIANO SEMINTERRATO





**Foto 1:** Inquadramento territoriale nel comune di Cortemaggiore (PC).



**Foto 2:** Individuazione del fabbricato "A" del complesso condominiale di cui fa parte l'immobile oggetto del pignoramento.



**Foto 3:** Vista da nord – ovest del fabbricato “A” del complesso condominiale, con portoncino di ingresso al vano scala comune di accesso al piano seminterrato.



**Foto 4:** Vista da sud – ovest del fabbricato “A” del complesso condominiale.




**Foto 5:** Vista da sud – est del fabbricato “A” del complesso condominiale.



**Foto 6:** Ingresso indipendente dell'appartamento oggetto di esecuzione (via Mattei n° 6).


**Foto 7:**  
Disimpegno e portoncino di ingresso.



**Foto 8:**  
Soggiorno.



**Foto 9:**  
Terrazzo coperto accessibile dal soggiorno.



**Foto 10:**  
Cucina.



**Foto 11:**  
Cucina.



**Foto 12:**  
Caldaia pensile  
nel locale cucina.




**Foto 13:**  
Camera da letto n° 1.



**Foto 14:**  
Camera da letto n° 1.



**Foto 15:**  
Camera da letto n° 2.



**Foto 16:**  
Camera da letto n° 2.




**Foto 17:**  
Bagno.



**Foto 18:**

Rampa di scale di accesso alle cantine del piano seminterrato.



**Foto 19:**

Porta di accesso alla cantina di pertinenza dell'appartamento oggetto di esecuzione.



**Foto 20:**

Cantina di pertinenza dell'appartamento oggetto di esecuzione.

